

监 理 日 志

日期: 2020 年 7 月 26 日

天气: 阴转阵雨

星期: 日

气温: 26° -32°

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

监理工作情况	巡视施工现场, 清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量, 检查施工进度、质量, 对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固, 螺栓紧固必须到位。检查光伏区 MC4 接头制作, 桥架安装。 安全文明施工可控。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中天智汇	施工人员 310 人, 管理人员 20 人, 铲车 6 台, 挖机 4 台, 焊机 2 台, 吊车 1 台。今日有雨, 施工人员出勤不集中
	盐城巨卓	1、光伏区电气: 桥架安装, 低压电缆桥架上摆放, 低压电缆敷设, 组件连接线连接, 汇流箱安装, 接地搭接。
	先能电力	2、光伏区支架组件: 支架立柱焊接, 支架、组件倒运, 支架安装, 组件安装。
	鑫冠园林	3、升压站土建: 升压站大门门洞模板安装。配电装置楼二层铺地砖。场区道路路沿石安装。综合楼坡道栏杆安装, 室内排水管包裹装饰。
	中易建设	
	上海电建	
其它事项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、贾金光
记录人: 杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):