

监 理 日 志

工程名称：常州阿那托能源科技有限公司建设博世力士乐（常州）有限公司 2.5 兆瓦分布式光伏发电项目

日期	2019 年 10 月 29 日 星期二	气候	晴	气温	10-22 度
监理人员动态：现场监理员 1 人					
施工方人员动态：施工人员 8 人，管理人员 3 人					
施工机械动态：					
施工进度情况	1. 彩钢瓦屋面安装夹具 2. 所有施工区域做临边防护				
检查发现的问题	1: 临时用电箱有一处插线板损坏，要求施工方及时更换 2.上午巡视过程中发现临边防护未做好				
处理措施、意见、结果	1. 已经更换了新的插线板 2. 下午临边防护已经做好				
协调内容或其他					
记录人	谢冬林	总监签阅			