

# 监 理 日 志

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司 2.5 兆瓦分布式光伏发电项目

|                            |                                                |      |   |    |         |
|----------------------------|------------------------------------------------|------|---|----|---------|
| 日期                         | 2019 年 11 月 10 日 星期 日                          | 气候   | 晴 | 气温 | 10-19 度 |
| 监理人员动态：现场监理员 1 人           |                                                |      |   |    |         |
| 施工方人员动态：施工人员 14 人，管理人员 1 人 |                                                |      |   |    |         |
| 施工机械动态：                    |                                                |      |   |    |         |
| 施 工 进 度<br>部 位 情 况         | 1. 208 西侧吊运砣压块，共吊运 2 千块，并摆放到位                  |      |   |    |         |
| 检 查<br>发 现<br>的 问 题        | 1. 旁站吊运过程，时间 8:00-16:00<br>2. 巡视施工现场，已安装要求吊装压块 |      |   |    |         |
| 处 理<br>措 施、<br>意 见、<br>结 果 |                                                |      |   |    |         |
| 协 调 或<br>其 他<br>内 容        |                                                |      |   |    |         |
| 记录人                        | 谢冬林                                            | 总监签阅 |   |    |         |