

监 理 日 志

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司 2.5 兆瓦分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 12 日 星期 二	气候	晴	气温	11-20 度
监理人员动态：现场监理员 1 人					
施工方人员动态：施工人员 7 人，管理人员 1 人					
施工机械动态：					
施 工 进 度 部 位 情 况	201 屋面南侧安装底梁和立柱，橡胶条				
检 查 发 现 的 问 题	1. 巡视施工现场 2. 因屋面风大，提醒施工方及时清理屋面施工垃圾				
处 理 措 施、 意 见、 结 果	下班前屋面施工垃圾都清理完成				
协 调 或 其 他 内 容					
记录人	谢冬林	总监签阅			