

监 理 日 志

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司 2.5 兆瓦分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 13 日 星期 3	气候	晴	气温	9-20 度
监理人员动态：现场监理员 1 人					
施工方人员动态：施工人员 8 人，管理人员 1 人					
施工机械动态：					
施工进度 部位情况	208 屋面安装横梁导轨，今天完成 208 屋面的 50%				
检查发现的 问题	1. 巡视施工现场 2. 208 女儿墙损坏的已经用硅胶修补好				
处理措施、 意见、 结果					
协调内容 或其他					
记录人	谢冬林	总监签阅			