

监 理 日 志

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司 2.5 兆瓦分布式光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 8 日 星 1	气候	晴	气温	1-10 度
监理人员动态：现场监理员 1 人					
施工方人员动态：施工人员 4 人，管理人员 1 人					
施工机械动态：					
施 工 进 度 部 位 情 况	配电房安装进线桥架。 201 屋面西拉 4 平方光伏电缆 光伏交流电缆全部到货，光伏逆变器 17 台到货				
检 查 发 现 的 问 题	巡视施工现场，检查桥架和接地扁铁安装，检查发现桥架部分地方未按要求垫橡胶垫，扁铁转弯处未垫橡胶垫保护，焊接处未刷防锈漆				
处 理 措 施、 意 见、 结 果	在项目群通知施工方及时处理				
协 调 或 其 他 内 容					
记录人	谢冬林	总监签阅			