

监理工作日记

项目名称：昆明市“十三五”第二批村级扶贫电站

2019年12月9日 星期一	天气：晴 气温：3°~16°
监理人员动态：3人	材料进场、见证取样、合格情况：
施工人员动态：72人	
施工机械动态：发电机3台，电焊机4台	
施工进度情况	一标段 固结锚固防组件安装，二标段 12个点具备并网条件。 三标段 组塔放线施工，五通龙、角杆后，平包村支架安装。 四标段 大麦地基础浇筑物，幸福地拉线塔及导引索组件安装。 五标段 功德村支架完成一半，哈依村材料到场。
检查发现的问题	各标段进度要加快，马上并网节点，要让每个点都具备并网条件。
处理措施、意见、结果	要求各标段加快组件安装，电气施工，加强人手确保并网节点具备条件。
协调内容及其他	
记录人	郭雷 总监签阅 徐耀生