

监理工作日记

项目名称：昆明市“十三五”第二批村级扶贫电站

2019年 12月 17日 星期：二		天气：阴有	气温：3°~13°
监理人员动态：3人 施工人员动态：65人 施工机械动态：电焊机1台、电焊机5台		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	一标段所有组件已安装完成，13个点已具备全容量并网条件。 二标段 15个点具备初步并网条件，11个点具备全容量条件。 三标段 7个点全容量，6个点支路组件部分安装。 四标段 1个点全容量，兼12个点组件支路安装。 五标段 14个点具备初步并网条件，11个点具备全容量条件。		
检查发现的问题	电缆设备安装时要注意安全，电缆皮小心拖拽，防止破皮。		
处理措施、意见、结果			
协调内容及其它			
记录人	邵清	总监签阅	符耀生