

# 监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

|                      |                                                           |                 |     |    |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|---------|
| 日期                   | 2019 年 11 月 12 日 星期二                                      | 气候              | 晴   | 气温 | 17℃-26℃ |
| 监理人员动态: 1人           |                                                           | 材料进场、见证取样、合格情况: |     |    |         |
| 施工方人员动态: 外线队、光伏区 3人. |                                                           |                 |     |    |         |
| 施工机械动态: 挖掘机械         |                                                           |                 |     |    |         |
| 施工部位<br>进度情况         | 1. 外线处理青贝窑沟渠道路维修.<br>2. 光伏区管桩厂家订货.<br>3. 光伏区道路修路场平. 和资料整理 |                 |     |    |         |
| 检查发现的问题              |                                                           |                 |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果           |                                                           |                 |     |    |         |
| 协调内容或其他              |                                                           |                 |     |    |         |
| 记录人                  | 胡国兵.                                                      | 总监签阅            | 刘士发 |    |         |



扫描全能王 创建