


监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 16 日 星期 六	气候	晴	气温	17℃-27℃
监理人员动态:		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工 部位 进度 情况	1. 管桩至喷西车卸车道路维修。 2. 鱼塘做外. 桩位放点. 桩机到场 3. 外线 1 井基坑开挖 其电基坑放点.				
检查 发现 的 问题					
处理 措施 、 意见 、 结果					
协调 内容 或 其他					
记录人	胡国兵	总监签阅	 王发		

