

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2019年11月18日 星期一	气候	晴	气温	17/25℃
监理人员动态：1人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态： 五 外线队张德以					
施工机械动态：挖土机2台 装载机1台					
施工部位 进度情况	1. 互图一牌及标识牌询价、鱼塘抽水。 2. 确定打桩队伍道路平整。 3. 外线1#基坑钢筋绑扎、支模。				
检查发现的问题	施工前应对施工人员进行安全技术交底				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	胡国兵	总监签阅	刘士发		

