

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 07 日 星期 月	气候	回青	气温	24℃-24℃
监理人员动态: 4人		材料进场、见证取样、合格情况: 组件进场 三车: 支架进场等.			
施工方人员动态: 外线2人, 光伏区27人					
施工机械动态: 自卸车1台, 打桩机两台, 吊杆, 焊机站.					
施工部位进度情况	1. 外线7#基础出接地. 焊接. 2. 光伏区管桩到场卸车. 箱变基础支模. 3. 支架安装. 立柱焊接.				
检查发现的问题	经业主和监理现场巡查. 视发现. 箱变基础平台支模施工员. 安全员在施工现场抽烟. 并未戴安全帽. 考核每人 200元. 以下罚款单				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李金		总监签阅	刘大发	

