

# 监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

|              |                                                                               |                                       |      |    |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|---------|
| 日期           | 2019 年 12 月 08 日 星期一                                                          | 气候                                    | 阴有   | 气温 | 24℃-25℃ |
| 监理人员动态:      | 4人                                                                            | 材料进场、见证取样、合格情况:<br>线材进场<br>钢管进场<br>二东 |      |    |         |
| 施工方人员动态:     | 外线21                                                                          |                                       |      |    |         |
| 施工机械动态:      | 打桩机和台吊各一台                                                                     |                                       |      |    |         |
| 施工部位<br>进度情况 | 光伏区立杆焊接, 打桩, 管桩运至, 支架安装, 箱变基础平台支模, 箱变基础打桩, 线材管穿, 箱变, 组件, 支架到场, 外线5号基桩出一口月退开挖! |                                       |      |    |         |
| 检查发现的问题      |                                                                               |                                       |      |    |         |
| 处理措施、意见、结果   |                                                                               |                                       |      |    |         |
| 协调内容或其他      |                                                                               |                                       |      |    |         |
| 记录人          | 黄金光                                                                           | 总监签阅                                  | 刘 才发 |    |         |

