

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

日期	2019年12月12日星期四	气候	阴	气温	11℃-20℃
监理人员动态: 4人		材料进场、见证取样、合格情况: 组件进场 支架进场 管桩进场			
施工方人员动态: 外线21人光伏区29人管理人员5人					
施工机械动态: 吊车、挖机、打桩机、倒桩机					
施工部位 进度情况	外线未施工 光伏区立柱焊接、管桩存贮、 箱变基础平台、支架安装、组件安装、管桩进场卸车。				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、结果					
协调内容或 其他					
记录人	费金		总监签阅	刘士发	

