

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020年6月26日 星期五	气候	晴	气温	27-32℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 30人 光伏区 见证方 3人 送电线路停工 施工机械动态: /		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工 部位 进度 情况	24号下午 组件安装 - 27号下午 直流电缆敷设。 接地极安装。接地到下扁钢安装。				
检查 发现 的 问题	1. 光伏区例行巡检。检查冷212台 2. 发现电缆桥架在池中浸泡有防腐层脱落。 3. 光伏区支架在混凝土中设置。部分未固定。 污秽严重。				
处理 措施 、 意 见 、 结 果	下页知悉整改				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	刘仁明	总监签阅	刘仁明		

