

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020年6月28日 星期四	气候	晴	气温	27-33℃
监理人员动态: 1人	材料进场、见证取样、合格情况:				
施工方人员动态: 总包3人 分包3人 监理3人					
施工机械动态: 1台					
施工部位 进度情况	光伏组件无施工。 光伏区 24# 组件支架安装。接地线下线安装。 1x4 电缆敷设。柜头防腐				
检查发现的问题	1. 光伏区光伏区施工安全 2. 光伏区材料污渍无人整改。 3. 下午光伏区开会 (专项会议)				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	加小志	总监签阅	文七		



扫描全能王 创建