

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020年6月29日 星期一	气候	晴	气温	27-33℃
监理人员动态: 11人 施工方人员动态: 集电线路施工 光伏区施工 40人 运维方 3人 施工机械动态: /		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工部位 进度情况	24#方阵组件安装, 26#方阵支架安装 (共计5组), 箱变箱变平台、箱变引线安装, 通信杆安装 (摄像头), 桩头防腐, 124 敷设。				
检查发现的问题	1. 检查, 班前会。 2. 检查组件安装, (由于24#方阵施工在淤泥中, 桩板又, 现场要求做好施工人员的安全防护, 超过2m的高处作业佩戴安全带。 3. 桩头防腐防腐, 要做好安全防护。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘小华	总监签阅	2020.6.29		



扫描全能王 创建