

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020年7月3日 星期二	气候	阵雨	气温	27-32℃
监理人员动态：2人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：架电线路停工 光伏区施工约35人					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	架电线路停工。 光伏区组件支架安装、接地网焊接、低压电缆头制作、1×4引线。				
检查发现的问题	1. 检查光伏区班前会。 2. 支架安装误差严重，现场要求整改。 3. 光伏组件正负角偏差，现场整改。 4. 生活垃圾和施工垃圾未清理。 5. 监理例会..				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李小明 张树	总监签阅	刘七岩		



扫描全能王 创建