

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 7 月 17 日 星期一	气候	阴	气温	26-32℃
监理人员动态: 2人	材料进场、见证取样、合格情况:				
施工方人员动态: 送电线路无施工. 光伏E 33人 管理3人					
施工机械动态: /					
施工部位 进度情况	24#方阵 组件支架安装, 24#方阵 混装支架组件. 1#4电缆接头安装, 桩头除锈, 桥架安装, 接地线焊接 集电线路停工				
检查发现的问题	1. 光伏支架引巡检查, 检查施工安全. 2. 支架安装不规范, 要求现场整改. 3. 接地网焊接, 工艺质量差, 气泡, 焊瘤, 渣未清除 要求现场及时整改.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏小峰 张辉	总监签阅	王士发		



扫描全能王 创建