

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

日期	2020 年 7 月 6 日 星期 一	气候		气温	
监理人员动态: 2人	材料进场、见证取样、合格情况:				
施工方人员动态: 光伏区施工队 40人 全部到场					
施工机械动态: —					
施工部位 进度情况	24# 31# 2P# 方阵组件支架安装, 接地网环网 焊接, 组件联接, 木桩头防腐				
检查发现的 问题	1. 现场检查施工安全。 2. 检查27#临时用电, 发现堆头处有吸烟现象 现场要求及时处理, 并画警戒线, 对临时用电 进行排查。 3. 木桩头防腐未彻底, 现场要求总包方加强现场 监督, 保证施工进度。				
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	李山明 明林	总监签阅	2020.7.6		



扫描全能王 创建