

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020年 7月 7日 星期二	气候	晴	气温	27-33℃
监理单位动态: 2人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 光伏区施工队 2人					
施工机械动态: 管理工人 3人					
施工部位 进度情况	24# 31# 支架组件安装、桥架安装、1x4电缆接头制作 集电线路停工				
检查发现的问题	1. 光伏区西侧巡查 2. 31# 混装组支架倾斜度太大, 现场要求整改 3. 电缆 1x4 接头制作, 水中浸泡的电缆头, 需截取掉, 以免影响通电使用寿命。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张小明 11号本东	总监签阅	王士发		

