

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020年7月7日星期二	气候	晴	气温	27-33℃
监理人员动态: 2人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 光伏区施工人数 29人					
施工机械动态: 管理人员 3人					
施工部位 进度情况	24# 31# 支架组件安装、桥架安装、1x4电缆接头制作、集电线路停工				
检查发现的问题	1. 光伏区个别组串量。 2. 31#混装组支架倾斜度太大, 现场要求整改。 3. 电缆1x4接头制作, 水中浸泡的电缆头, 要截取掉, 以免影响通电使用寿命。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张小明 11号栋	总监签阅	2020.7.7		

