

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 7 月 9 日 星期 01	气候	多云	气温	28-34℃
监理人员动态: 2人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 光伏区施工队 28人 运维3人					
施工机械动态: 轮式挖掘机 1台					
施工部位 进度情况	2#支架组件安装, 接地焊接, 组件连接。 光伏区杂项清理 集电线路停工				
检查发现的问题	1. 例行巡检 检查施工安全 2. 垃圾 (已完工区域) 垃圾未清理, 已通知整改 3. 支架污渍严重, 已要求整改 4. 资料整理				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘... 严正忠	总监签阅	2020.7.9		

