

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020年7月10日 星期二	气候	多云	气温	28-34℃
监理人员动态：2人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：光伏区施工人员28人 持证1人					
施工机械动态：钩机1台					
施工部位 进度情况	集电线路无施工。 光伏区：29#支架组件安装（兼11组），板头除锈防腐 组件间连接，组串间接地焊接。				
检查发现的 问题	1. 光伏区个别支架巡检。 2. 发现有个别施工人员赤脚进入施工区域，现场责令整改。 3. 支架组件安装呈波浪形，现场要求调整。 4. 开监理例会				
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	刘心明 李瑞	总监签阅	刘心明		

