

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020 年 7 月 13 日 星期一	气候	阵雨	气温	27-33℃
监理人员动态：2人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：光伏区施工队 17人 管证3人					
施工机械动态：吊车一台。					
施工部位 进度情况	光伏区：低压侧电缆敷设。 集电线路：不停工				
检查发现的问题	1. 检查施工队 2. 道路泥泞，施工队环境恶劣，要求施工队加强现场管理，避免安全事故发生。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘小东 李正安	总监签阅	刘小东		

