

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 7 月 14 日 星期二	气候	晴	气温	28-34℃
监理人员动态: 2人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 光伏区施工人员和19人等证1人					
施工机械动态: 随车吊1台					
施工部位 进度情况	集电线路停工 光伏区低压电缆敷设.				
检查发现的问题	1. 光伏区个别配电箱巡检。 2. 敷设已敷设要求起重臂下严禁站人, 设置专门的安全员, 司索工, 指挥员, 确保施工安全。 3. 未脚边施工区域(渔光塘积水), 责令现场立即整改。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李小明 李己	总监签阅	李己		



由 扫描全能王 扫描创建