

监 理 日 志

工 程 名 称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

日期	2020年7月19日 星期四	气候	多云	气温	28-33℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 12人 焊工3人 施工机械动态: —			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	集电线路工程 光伏区 1. 光伏电缆头制作 2. M4接头制作 3. 背板线连接 4. 接地线焊接				
监理今日工作内容	1. 光伏区例行巡查。 2. 检查施工区及质量, 发现焊缝不平滑, 气孔多, 现场要求整改。 3. 材料随意放置, 要求成品材料规范。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李小明 尹建	总监签阅	王 七 友		

