

# 监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

|                     |                                                                                       |      |           |    |        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----|--------|
| 日期                  | 2020年7月20日 星期一                                                                        | 气候   | 阴         | 气温 | 27-33℃ |
| 监理人员动态：2人           | 材料进场、取样见证、合格情况：<br><br>无。                                                             |      |           |    |        |
| 施工方人员动态：光伏12人 管理31人 |                                                                                       |      |           |    |        |
| 施工机械动态：—            |                                                                                       |      |           |    |        |
| 施工部位进度情况            | <p>集电线路 停工</p> <p>光伏区 1. 光伏板电缆头制作</p> <p>2. 背板线连接</p> <p>3. 接地网焊接</p> <p>4. 光伏板制作</p> |      |           |    |        |
| 监理今日工作内容            | <p>1. 光伏区巡视</p> <p>2. 检查施工资料</p> <p>3. 收集施工资料并整理归档</p>                                |      |           |    |        |
| 处理措施、意见、结果          |                                                                                       |      |           |    |        |
| 协调内容或其他             |                                                                                       |      |           |    |        |
| 记录人                 | 大.小.明 李己                                                                              | 总监签阅 | 2020.7.20 |    |        |

