

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020年 7 月 21 日 星期 二	气候		气温	27-33℃
监理人员动态：2人			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工方人员动态：光伏区施工队 14人					
施工机械动态：无					
施工部位进度情况	集电线路施工 光伏区 1. 背板线连接 2. 接地线焊接 3. 光伏支架 4. 电缆头制作				
监理今日工作内容	1. 光伏区施工队检查。 2. 光伏区施工队施工，部分有漏涂现象，现已要求整改。 3. 光伏区已完成的区域，及时做好清理。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李小明 李 强	总监签阅	王 明 强		



由 扫描全能王 扫描创建