

监 理 日 志

工 程 名 称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

日期	2020 年 07 月 23 日 星期 四	气候	多云	气温	27-34℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员 2人, 施工人员 5人				
施工机械动态:	电焊机 1台				
施工部位进度情况	1. 桥架与支架支撑焊接。 2. 方阵之间接地扁铁焊接。 3. 逆变器 1x4 直流电缆 MC4 接头接线。 4. 集电线路停工。				
监理今日工作内容	1. 对架桥、接地焊接检查, 要求控制焊接工艺及防腐要求。 2. 对逆变器 MC4 接头接线检查, 要求施工人员进行控制口接线工艺。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李继	总监签阅	刘明		



由 扫描全能王 扫描创建