

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020 年 07 月 30 日 星期四	气候	多云	气温	26-31℃
监理人员动态：1人		材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：管理人员2人，施工队员13人					
施工机械动态：电焊机1台					
施工部位进度情况	1. 集中逆变器阻2. 处于停工状态。 2. 光伏区组件背板连接线施工。 3. 组与组之间接电箱前焊接. 防腐. 桥架与支撑连接。 4. 由电缆沟敷设. 光伏区桥架延伸至箱体底部。				
监理今日工作内容	1. 业主、监理、施工单位人员对光伏区进行初步验收。对1问题 未完成项已文件形式（初验报告）发至施工单位。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李强	总监签阅	刘世华		

