

监 理 日 志

工 程 名 称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

日期	2020 年 07 月 31 日 星期 五	气候	多云	气温	26-35℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员 2人, 施工人员 14人					
施工机械动态: 电焊机 1台					
施工部位进度情况	1. 光伏区组件背板重接线施工。 2. 组件组之间接驳盒前焊接、防腐、搭架与主接驳架。 3. 电缆管(水泥管)埋设, 光伏区搭架处半至钢架底部及处半搭架内敷设电缆。				
监理今日工作内容	1. 对光伏区施工区域进行检查, 发现个别人员光着脚在池塘内施工, 已责令施工人员穿上工作鞋, 以防池塘内有铁件刺伤脚。 2. 对搭架内电缆敷设进行检查, 要求施工人员对电缆整理规范, 避免电缆交叉, 确保电缆转弯半径满足规范要求。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘士发	总监签阅	刘士发		

