

监 理 日 志

工 程 名 称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020年08月01日 星期六	气候	大雨	气温	25-32℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管桩人员2人 施工人员12人				
施工机械动态:	电焊机1台				
施工部位进度情况	1. 集电线路内子阻已停工 2. 光伏区组件背板连接线施工。 3. 组与组之间板加扁铁焊接、防腐、檩条与支撑连接。 4. 箱变低压侧3x120'电缆来制作、接线。				
监理今日工作内容	1. 对3x120'低压电缆头制作、接线检查,要求施工人员严格按照规范制作、接线工艺,保证施工质量。				
处理措施、意见、结果					
协调或其他内容					
记录人	李强	总监签阅	刘世发		

