

监 理 日 志

工 程 名 称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

日期	2020 年 08 月 05 日 星期三	气候	中雨	气温	25-31℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员 2 人, 施工员 9 人					
施工机械动态: 电焊机 1 台					
施工部位进度情况	1. 集电线路施工。 2. 光伏区组件串接线路施工。 3. 箱变低压侧 3×120 ² 电缆终端制作及接线。				
监理今日工作内容	1. 对光伏区施工区域巡查。 2. 对箱变低压侧 3×120 ² 电缆终端制作、接线及电缆绝缘电阻测试检查, 符合规范要求。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	曹瑞		总监签阅	刘士发	

