

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020 年 08 月 12 日 星期四	气候	大雨	气温	25-31℃
监理单位动态：	1人	材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：	无				
施工机械动态：	无				
施工部位进度情况	下雨，现场无人施工。				
监理今日工作内容	整理监理资料。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李健	总监签阅	刘仕发		



由 扫描全能王 扫描创建