

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020 年 08 月 11 日 星期二	气候	多云	气温	27-34℃
监理人员动态：	1人	材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：	监理2人、施工11人				
施工机械动态：	电焊机1台、				
施工部位进度情况	1. 集电线路施工2。 2. 组件背板安装施工2。 3. 箱变低压侧13x120mm ² 电缆终端制作、接线完成。 4. 钢网架加固钢焊接、防腐施工2。				
监理今日工作内容	1. 对光伏施工项目进行抽查。 2. 对组件检测事宜、业主、监理、施工单位进行了汇总、发现问题及时整改。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘建	总监签阅	刘建		



由 扫描全能王 扫描创建