

监 理 日 志

工 程 名 称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

日期	2020 年 08 月 18 日 星期 二	气候	雷阵雨	气温	24-29℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	监理人员 2人, 施工人员 4人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 集电线路自2020.05.16至今处于停工状态。 2. 光伏区池塘内支架电缆整理及盖盖板。				
监理今日工作内容	对支架内电缆整理及支架盖板施工检查, 要求电缆整理整齐, 盖板卡扣固定牢固。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李德	总监签阅	刘城		



由 扫描全能王 扫描创建