

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020 年 08 月 19 日 星期三	气候	暴雨	气温	24-32℃
监理人员动态：	1人	材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：	管理人员2人、施工人员4人				
施工机械动态：	无				
施工部位进度情况	1. 集电线路自2020.05.16至今处于停工状态。 2. 光伏区汇流箱内桥架内电缆敷设及盖盖板。 3. 光伏区逆变器输入端插MC4插头。				
监理今日工作内容	对光伏区施工情况进行巡视，要求控制好施工质量，注意施工工艺。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李志强	总监签阅	刘世发		



由 扫描全能王 扫描创建