

监 理 日 志

工 程 名 称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 08 月 11 日 星期 五	气候	多云	气温	24-32℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	监理2人、施工2人、7人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 集中逆变器自2020.05.16至今处于停工状态。 2. 光伏区地槽内槽架内电缆整理及盖盖板。 3. 光伏逆变器输入端插MC4插头。 4. 箱变低压侧电缆刷防火涂料、封堵。				
监理今日工作内容	上午对光伏区施工情况进行检查。要求施工人员对箱变电缆进行封堵严实且满足规范要求;槽架盖板加盖严实、锁扣牢固。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李瑞	总监签阅	刘培		



由 扫描全能王 扫描创建