

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2022年08月21日 星期二	气候	多云	气温	26-35℃
监理人员动态：	1人	材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：	新到20人，施工队45人				
施工机械动态：	挖掘机3台、				
施工部位进度情况	1. 集电线路（10kV线路）用钦州政府出动机械人员（300人）出面进行维护施工。 2. 集电线路10kV塔基处修直路施工。及10kV线路改迁，塔基回用加固。 3. 集电线路对初验问题整改项进行整改。 4. 塔基加固施工。				
监理今日工作内容	要求集电线路施工队注意夜间施工噪声，确保施工区域亮化满足要求。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李强	总监签阅	刘士发		



由 扫描全能王 扫描创建