

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2022 年 08 月 26 日 星期 三	气候	多云	气温	25-31℃
监理人员动态：	1人	材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：	监理员2人、施工员42人	1. $\phi 25mm$ 、 $\phi 18mm$ 螺纹钢钢筋 120支。 2. $\phi 8mm$ 圆钢 100支。			
施工机械动态：	挖掘机2台、拉石车辆5辆	符合设计要求。			
施工部位进度情况	1. 集电线路 10kV 塔基进场道路施工完成：10kV 线路架设完成。 塔基回填打围完成：10kV 塔基测量定位完成。 2. 光伏区对消缺项进行整改。搭架架地连接线施工；电缆搭架盖盖板。				
监理今日工作内容	1. 检查及配合施工人员对 10kV 塔基测量定位，符合设计要求。 2. 对光伏区消缺项整改检查。要求对消缺项逐一排查、整改，确保整改质量。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李忠	总监签阅	刘培		

