

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2022年09月13日 星期 日	气候	雷阵雨	气温	25-33℃
监理人员动态：1人		材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：管桩人员4人，施工人员14人。					
施工机械动态：吊车一台，卷扬机一台。					
施工部位进度情况	1. 80集电线路组塔、横装、吊车吊装组装。 2. 光伏区施工。				
监理今日工作内容	巡视对80集电线路施工现场检查，要求施工人员注意安全，吊装安全，确保施工质量。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	韦忠	总监签阅	刘发		



由 扫描全能王 扫描创建