

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020 年 07 月 14 日 星期 一	气候	雷阵雨	气温	25-32℃
监理人员动态：		材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工部位进度情况	1. 8#集电线路组塔，吊车配合吊装组塔。 2. 7#集电线路上防盜虫果因。 3. 光伏区施工2。				
监理今日工作内容	要求施工队登高作业，检查安全带佩戴完好情况，佩戴好安全巾带。 施工作业时注意中暑及做好防暑降温措施。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李强	总监签阅	王发		



由 扫描全能王 扫描创建