

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020 年 09 月 23 日 星期 三	气候	多云	气温	22-31℃
监理人员动态：	1人	材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：	管理4人，施工16人。				
施工机械动态：	吊车一台，卷扬机一台。				
施工部位进度情况	1. 光伏区清表整地， 2. 汇集线路14处组塔完成。				
监理今日工作内容	1. 对10处组塔检查，要求登高必须系好安全带，做好安全防护措施。 组塔完成后清理出施工垃圾。 2.				
处理措施、意见、结果					
协调或其他内容					
记录人	李忠	总监签阅	刘仕发		



由 扫描全能王 扫描创建