

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020 年 09 月 24 日 星期四	气候	多云	气温	23-29℃
监理人员动态：	1人	材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：	管理人员 4人，施工人员 12人。				
施工机械动态：	无				
施工部位进度情况	1. 北区2人消缺整改。 2. 10kV集电线路以对新组塔后，补差件，消缺，场区清理。				
监理今日工作内容	要求施工队对新组塔后，从上到下仔细排查，对有问题的地方， 进行整改、消缺，且符合规范要求。				
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	李忠	总监签阅	刘永发		



由 扫描全能王 扫描创建