

监 理 日 志

工 程 名 称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020年09月25日 星期五	气候	多云	气温	25-31℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	首装2人, 施工员12人.				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 光伏区消缺整改. 2. 1-18#集电线路沿路巡查, 消缺.				
监理今日工作内容	集电施工员对首-基塔认真仔细检查, 对有瑕疵处来票园了问题 进行整改消缺, 确保工程质量.				
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	李忠	总监签阅	刘仕发.		

