

监 理 日 志

工 程 名 称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

日期	2020年09月27日 星期12	气候	阴	气温	23-28℃
监理人员动态:	11人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	管理人员4人、施工人员27人				
施工机械动态:	吊车2台.				
施工部位进度情况	1. 光伏区10kV清淤池堆场内托盘、垃圾。 2. 1-18#集电线路塔自查、消缺。 3. 11-12#塔拉牵引绳、拉中引绳(伴有10kV线路)完成。 4. 1-2#、3-4#无人机牵引绳、				
监理今日工作内容	1. 监理组国庆节前、节前、监理、施工单位对施工区域进行安全文明施工检查; 2. 召开节前安全生产文明施工专题例会。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李忠	总监签阅	刘发		

