

监 理 日 志

工 程 名 称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 02 日 星期 五	气候	阵雨	气温	25-30℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	监理人员4人, 施工员3人				
施工机械动态:	张力牵引机 2台.				
施工部位进度情况	1. 光伏区池塘内垃圾、托盘清理. 2. 1-18#集电线路铁塔自查、补缺. 3. 10*-18#展放导线.				
监理今日工作内容	对10*-18#集电线路架设导线检查, 要求施工员佩戴好安全帽, 登高人员必须系好安全带, 确保施工安全, 施工质量.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李健	总监签阅	刘发		

