

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020年10月23日 星期六	气候	阵雨	气温	25-30℃
监理人员动态：	1人	材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：	管理人员4人、施工员30人、				
施工机械动态：	张力牵引机2台				
施工部位进度情况	1. 光伏区清淤池塘垃圾、托盘。 2. 10#-18#塔架放导线、穿导线。				
监理今日工作内容	· 对展放导线检查，发现个别人员未佩戴安全带，已责令并警告佩戴好安全带、系好安全带、确保施工安全、质量。				
处理措施、意见、结果					
协调或其他内容					
记录人	郭忠	总监签阅	刘仕发		



由 扫描全能王 扫描创建