

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020年10月12日 星期一	气候	多云	气温	18-29℃
监理人员动态：	1人	材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：	监理人员4人，施工人员3人。				
施工机械动态：	张拉牵引机2台，吊车一台。				
施工部位进度情况	1. 光伏区无人施工。 2. 1#-10#塔架导线展放完毕。				
监理今日工作内容	1. 对1#-10#塔架放导线进行检查，要求登高人员做好安全防护措施，确保施工安全、质量。 2. 要求施工人员下班前对施工区域快餐盒、垃圾清理出场。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李健	总监审阅	刘斌		



由 扫描全能王 扫描创建